I.

Gate: Schultz gate nr. 1
Betegnelse

Eier 1970: Brekke, Bernhard, A/S
Takst kr. 350. 000 Areal tomt 462 m², bygninger m²
Bruk: kontor

Oppført KJENT ______ tidligst ______ senest ______ omkring 1846 ANTATT
Siste brann: 1846 Tidligere branner: 1708, 1681

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk

Plantype

Hovedmål: 24x5,5 / 7,5x10
Etasjer: 2

Grunnmur: Pusset tegl
Vegger: Pusset tegl
Tak: Saltak, tegl

Kjeller: under fløyen mot Erling Skakkes gt. ca. c. 10.0

Eksteriør: Nyere vinduer og port. Horisontalbånd under vinduene. Sokkel avsluttet med huggen stein.

Interiør: Empire
Modernisert

Gårdsplass, Støpt
Uthus: Mur, innredet som kontor

Ombygging
1895 Forandring i bakgården.
1939 Utgravning av ny kjeller.
Vinduer og port skiftet.

Tegninger, oppmålinger
1895 Planer, snitt BA

Oppført etter brannen 1846 og innføringen av murtvang. Bør bevares som del av det verdifulle miljø i Erling Skakkes gate.

Ønskelige forandringer
Nye vinduer i overensstemmelse med bygningens karakter.

Omgivelser
Positivt

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 12.3.72
Sign LR

Gate	nr.
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

128.19

I.

Gate: Schultz gate nr. 2

Betegnelse:

Eier 1970: Bratseth, Olaf

Takst kr.: 65.000 — Areal tomt: 174 m² — bygninger: m²

Bruk: Kontor, bolig

Oppført (KJENT): 1847 — tidligst: — senest: — omkring (ANTATT):

Siste brann: 1846 — Tidligere branner: 1708, 1681

Byggherre: Murmester Niels Christensen — Oppr. bruk: Bolig

Arkitekt:

Plantype:

Hovedmål: 13x5 / 12x6,6 — Etasjer: 2

Grunnmur: Skiferkledd, dels pusset

Vegger: Pusset tegl

Tak: Saltak, tegl

Kjeller: under fløyen mot Erling Skakkes gate

Eksteriør: Imitert kvader, dekorerte friser. Høye empirevinduer, port med overlys.

Interiør: Stort sett modernisert

Gårdsplass, Uthus: Mur, delvis innredet som bolig.

Ombygging:

Tegninger, oppmålinger:

1951 Planer BA

Murmester Christensen kjøpte branntomten i 1847. Nr. 2 og 4 var til da en eiendom. Christensen bygget (og tegnet?) en rekke hus i strøket. Nr. 2 er et av de fineste og best bevarte hus i brannstrøket.

Ønskelige forandringer: Reparasjon av stukkarbeidene, særlig gesims.

Omgivelser: B — Positive

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	A
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	~~B~~ C

Dato: 12.3.72

Sign: LR

II.

Gate Schultz gate **nr.** 2

Eldre bilder

Foto

Litteratur

P.Schønning: Træk av Trondhjems topografiske historie.IV

Kilder

Tidligere bygning brent/revet 1846

Kultur-, personalhistorie

Murmester Christensen solgte eiendommen til Krigskommissær Meyer 1852.

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

Foreslått som del av et fremtidig bevaringsområde.

128.20

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Schultz gate nr. 3
Betegnelse:

Eier 1970: Trondheim kommune
Takst kr.: 70.000 Areal tomt: 244 m², bygninger: m²
Bruk: Lager, bolig

Oppført KJENT: ________ tidligst 1846 senest ________ omkring ANTATT: ________
Siste brann: 1846 Tidligere branner: 1708, 1681

Byggherre:
Oppr. bruk:
Arkitekt:

Plantype:

Hovedmål: 18x6,5 / 9x5,5
Etasjer: 1

Grunnmur: Pusset
Vegger: Slemmet tegl
Tak: Saltak, tegl
Kjeller: under østre del av nordfløyen.

Eksteriør: Port med overlys

Interiør: Empire

Gårdsplass, Uthus: Bakgårdsbebyggelse i utmuret bindingsverk.

Ombygging:

Tegninger, oppmålinger:

Oppført etter brannen 1846 og innføring av murtvang, på eldre, utilstrekkelige fundamenter.
Neppe mulig å rehabilitere.
Sammen med huset på nabohjørnet er bygningen et verdifullt trekk i bybildet.

Revet 1972

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: Positivt

Vedlikeholdstilstand	D
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A

Prioritering:



190.34

Dato: 12.3.72
Sign: LR

Gate Schultz gate nr. 3

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

Film?

128.22

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate	Schultz gate nr. 4
Betegnelse	
Eier 1970	Lepsøe & Co A/S, Herman
Takst kr.	120.000 Areal tomt 177 m², bygninger m²
Bruk	Kontor
Oppført	1847 (KJENT) tidligst ___ senest ___ omkring ___ (ANTATT)
Siste brann	1846 Tidligere branner
Byggherre	Murmester Niels Christensen Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål	14,5x5 / 7,5x6 Etasjer 2
Grunnmur	Pusset
Vegger	Pusset tegl
Tak	Saltak, tegl
Kjeller	I kjelleren en 4 m dyp brønn, senere gjenkastet.
Eksteriør	Glattpusset. Nyere vinduer
Interiør	Modernisert
Gårdsplass, Uthus	

Ombygging

1914 Modernisert og reparert. Fasadeutstyr sannsynligvis fra denne tid.

1972 Modernisert. Ny dør, nye vinduer, ny puss på fasade.

Tegninger, oppmålinger

1914 Planer, fasade BA

Før brannen 1846 var nr. 2 og 4 en eiendom.

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Delvis positivt.
Skjemmende bensinstasjon

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	

Dato 24.9.73

Sign LF

Gate	nr.
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

128.21

I.

Gate: Schultz gate   nr. 5 a
Betegnelse

Eier 1970: Trondheim kommune
Takst kr. 50.000   Areal tomt 171 m², bygninger   m²
Bruk

Oppført: KJENT ______   tidligst 1846   senest ______   omkring ______ ANTATT
Siste brann: 1846   Tidligere branner

Byggherre   Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål: 12,5x8 / 6x6   Etasjer 1

Grunnmur: Pusset stein
Vegger: Slemmet tegl
Tak: Saltak, tegl

Kjeller: under østre del av sørfløyen

Eksteriør: Opprinnelig port, nyere vinduer

Interiør: Empire

Gårdsplass, Uthus

Ombygging

Revet 1972

Tegninger, oppmålinger

1903 BA
1916 Planer, snitt, fasade BA

Oppført etter brann 1846 og innføring av murtvang. Dårlige fundamenter. Neppe mulig å rehabilitere. Sammen med huset på nabohjørnet er bygningen et verdifullt trekk i bybildet.

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positivt, men i oppløsning

Vedlikeholdstilstand: D
Antikvarisk tilstand: B
Arkitekturvurdering: B
Miljøvurdering: A

Prioritering

Dato: 12.3.72
Sign: LR

II.

Gate Schults gate	nr. 5 a
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan 567 Til hinder for bevaring? Nei. Byggelinjen i Schultz gate i samsvar med bebyggelsen	
Fremtidige planer	



I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Schultz gate nr. 8
Betegnelse:

Eier 1970: Trondheim kommune
Takst kr. 370.000 Areal tomt 713 m² bygninger m²
Bruk: Kontor

Oppført (KJENT): 1902 tidligst ____ senest ____ omkring ____ (ANTATT)
Siste brann: 1846 Tidligere branner: 1708, 1681

Byggherre: Konsortium Oppr. bruk: Kontor og bolig
Arkitekt: Karl Norum

Plantype:

Hovedmål: 23x11 / 3x11 Etasjer: 3

Grunnmur:
Vegger: Pusset tegl
Tak: Saltak, nesten flatt

Kjeller: under hele, c. 10,5

Eksteriør: Hver etasje har forskjellig utforming av vindusomramming. Forsiktig jugend

Interiør:

Gårdsplass, Uthus:

Ombygging:

Tegninger, oppmålinger:
1902 Originaltegninger, planer, snitt, fasade BA

På tomten sto tidligere et 1 etg. lagerbygg, oppført av murmester Christensen etter 1849 (P. Schøning).
Bygningen har liten interesse i seg selv, og harmonerer dårlig med miljøet omkring.

Ønskelige forandringer:

Omgivelser:

Vedlikeholdstilstand: B
Antikvarisk tilstand: B
Arkitekturvurdering: D
Miljøvurdering: D

Prioritering:

Dato: 12.3.72
Sign: LR

Gate	nr.
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

128.36

128.24